

REMOVEDOR DE EMULSÕES E FILMES (DECAPANTE)



PRODUTO:

Removedor de Emulsões e Filmes (Decapante).

APRESENTAÇÃO

Pasta, light gel, líquido, pó ou líquidos concentrados.

APLICAÇÃO:

Reaproveitamento de matrizes serigráficas.

CARACTERÍSTICAS:

- Remoção rápida e fácil de emulsões diretas e filmes capilares, de matrizes feitas com nylon, poliéster ou aço inoxidável.
- Os Removedores HB 50 em pasta e light gel são particularmente úteis para matrizes de grandes dimensões, pois são aplicados com a matriz na posição vertical, dispensando o uso de tanques de imersão.
- O Removedor HB 50 líquido já vem preparado na concentração padrão, pronto para uso.
- Os Removedores HB 50 pó e líquidos concentrados permitem preparar soluções, mais ou menos fortes, de acordo com a necessidade.
- O Removedor HB 50 super concentrado não cristaliza em bicos de aspersão e pode ser usado em máquinas automáticas de limpeza de matrizes.
- Não contém cloro e são inodoros.

INSTRUÇÕES PARA USO (Pasta ou Light Gel):

A matriz deve estar livre de qualquer resíduo de tinta (Fig. 1).

Utilizar o Removedor de Resíduos de Tintas e Emulsões HB 52, para eliminar os resíduos de tinta seca que formam uma barreira impedindo a ação do Removedor de Emulsões HB 50.




Molhar a matriz com água.

Aplicar o Removedor HB 50 com uma brocha de nylon em ambos os lados da matriz.

Deixar atuar por aproximadamente 2 minutos; esfregar com a brocha para ajudar a ação do Removedor HB 50 (Fig. 2). Em certos casos, quando a emulsão estiver endurecida, deixar atuar por períodos maiores.

Não deixar o produto secar na matriz.

Lavar a matriz com água corrente, e em seguida, usar um jato de água de alta pressão (Fig. 3) até a limpeza total da matriz (Fig. 4).

**Figura 1****Figura 2****Figura 3****Figura 4**

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO (Pó e Concentrados):

PÓ - Dissolver o HB 50 Pó na seguinte proporção:

- 100 gramas de pó (1 envelope) em 10 litros de água. Para emulsões catalisadas ou resistentes a água, dissolver 100 gramas de pó em 5 litros de água, para um removedor mais ativo.

CONCENTRADO - Diluir 1 litro de HB 50 Líquido Concentrado em 4 a 9 litros de água.

SUPER CONCENTRADO - Diluir 1 litro de HB 50 Líquido Super Concentrado em 20 a 30 litros de água.

Obs.: Caso necessite de um líquido mais ativo (mais forte), reduzir a quantidade de água adicionada nos líquidos concentrados ou no pó. O Removedor HB 50 Líquido já vem pronto para usar.

INSTRUÇÕES PARA USO (Líquidos):

Aplicar o Removedor HB 50 com uma brocha de nylon ou esponja, em ambos os lados da matriz, ou deixá-la submersa no líquido removedor por aproximadamente 5 minutos (Fig. 5); esfregar com uma brocha para ajudar a ação do produto. Em certos casos, quando a matriz estiver muito endurecida, deixar atuar por períodos maiores ou usar uma solução mais concentrada.

Não deixar o produto secar na matriz.

Lavar a matriz com água corrente, e em seguida, usar um jato de água de alta pressão (Fig. 6) até a limpeza total da matriz (Fig. 7).



Figura 5




Figura 6




Figura 7

CUIDADOS:

Não misturar o Removedor de Emulsões HB 50, com produtos que contenham hipoclorito de sódio (água sanitária/cloro). Consulte as fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.

HB 50 Pasta:

Frases de risco: Isento.

Frases de segurança: Isento.

HB 50 Light Gel:

Frases de risco:

R 36/38 – Irritante para os olhos e pele.

Frases de segurança:

S 23 - Não respirar os vapores.

S 26 - Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.

S 37 - Usar luvas adequadas.

S 45 - Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente um médico.

HB 50 Líquido:

Frases de risco: Isento.

Frases de segurança: Isento.

HB 50 Pó:

Frases de risco:

R 8 - Favorece a inflamação de materiais combustíveis.

R 22 - Nocivo por ingestão.

Frases de segurança:

S 17 - Manter afastado de materiais combustíveis.

S 46 - Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico.

HB 50 Líquido Concentrado:

Frases de risco:

R 36/38 - Irritante para os olhos e pele.

Frases de segurança:

S 23 - Não respirar os vapores.

S 25 - Evitar contato com os olhos.

S 26 - Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.

S 37 - Usar luvas adequadas.

S 46 - Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico.

HB 50 Líquido Super Concentrado:

Frases de risco:

R 34 - Provoca queimaduras.

Frases de segurança:

S 26 - Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.

S 27/28 - Em caso de contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com água.

OBSERVAÇÕES:

As informações contidas neste informativo representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não envolvem qualquer responsabilidade. Recomendamos testes antes de utilizar o produto. Somente para uso industrial.